



Varillas de Aporte TIG para Soldar Broce al Silicio

Lincoln ER70S-2

Conforme con: AWS A5.7-84
ASME SFA-5.7

Para la soldadura de aleaciones de cobre al silicio, cobre al zinc y aceros calmados.

Composición Química en Porcentaje %:

Zn:	Sn:	Mn:	Fe:	Si:	Al:	Pb:	Cu*:	Otros Elementos:
1,0	1,0	1,5	0,50	2,8-4,0	0,01	0,02	Bal.	0,50

Los valores simples son máximos.

* Incluye Ag.